

SuF02−058

''subaru066''

REF
sep302002scamh134260sum.fts

NEW1
nov22002scamh1342603sum.fts

NEW2
nov32002scamh134260sum.fts

Ap.Sig	=	9.993
%Inc	=	19.38
PCyg.Sig	=	3.737
MaxPixSig	=	0.000
MXY	=	−6.165
FWX	=	3.642
FWY	=	3.941
NeighDist	=	2.444
NeighMag	=	23.04
Mag	=	24.96
Theta	=	310.5
New1Sig	=	57.62
New2Sig	=	61.96
Sub1Sig	=	7.856
Sub2Sig	=	8.103
Sub2−Sub1	=	0.1211
DSub1Sub2	=	0.9668
HoleInRef	=	41.45
BigApRatio	=	−0.5436

Subtraction: SXDS_1_h_1

RA: 2:15:29.23 DEC:− 5: 6:16.2 (B1950.0)

RA: 2:17:59.67 DEC:− 4:52:27.1 (J2000.0)

Refsys= sep302002scamh134260sum.fts

X,Y on refsys: (1045.8,1858.3)

Rescan of Su02F−001 to put into sntrak.
aconley's ratings
aconley's comments:
Another ugly little thing. Still it doesn't quite look like the bad subtractions on this image, and it has a plausible looking host.

Scanner: msburns
Subtractions : −2
Host : 2
Shape : 1
Position : −2
Motion : 3
Overall : −2

2002−11−04 23:09:14.00


REF (Solid) and NEW (Lines)
3×10^5
2×10^5
1×10^5
0
5
10
15


SUB
1×10^5
8×10^4
6×10^4
4×10^4
2×10^4
0
5
10
15